



درايو كاربرى سنگين اينوت

GD20

دفترچه نصب و راهاندازی سریع






راعایت تمام نکات ایمنی و کاربردی مندرج در دفترچه انگلیسی سازنده ضروریست. این دفترچه همه مطالب را در بر ندارد.

قدم اول: ۱۲ نکته ضروری که باید بدانید


۱. جهت استپ‌استارت موتور هرگز از قطع‌وصل برق ورودی یا خروجی اینورتر استفاده نکنید.
۲. اگر ارتفاع محل نصب از سطح دریا بیش از 1000m است، توان اینورتر باید حداقل یک رنج بالاتر از بار آن باشد.
۳. اینورتر را بصورت عمودی نصب کنید و مطمئن شوید که تهویه گرما بخوبی صورت می‌گیرد.
۴. رطوبت، گرد و خاک و ذرات شیمیابی/خورنده به دستگاه آسیب می‌زند. تمہیدات لازم را بینندی‌شیبد.
۵. فیوز تندسوز (Fast Fuse) با مشخصه R_a بهترین حفاظت برای ورودی اینورتر است.
۶. اگر نوسانات ولتاژ ورودی اینورتر بیش از ۱/۳٪ باشد، استفاده از چوک در ورودی اینورتر ضروریست.
۷. چنانچه طول کابل موتور بیش از 50m است، نصب چوک در خروجی اینورتر توصیه می‌گردد.
۸. استفاده از سیستم ارت استاندارد برای دستگاه توصیه می‌گردد.
۹. دقت شود اینورتر ورودی سه‌فاز، به هیچ وجه نیازی به سیم نول ندارد.
۱۰. چنانچه بیشتر از یک سال دستگاه به برق متصل نشده باشد، برای استفاده مجدد باید خازن‌ها احیا گردد.
۱۱. بعد از قطع برق ورودی، ۵ دقیقه طول میکشد تا بار اینورتر تخلیه شود. در صورت عدم تخلیه بار امکان برق گرفتگی وجود دارد.
۱۲. جهت کاهش نویز روی تجهیزات جانی از کابلهای شیلدیار جهت ارتباط موتور به اینورتر استفاده نمایید.

قدم دوم: نصب دستگاه

برای نصب این دستگاه همه رنج‌ها را می‌توان روی دیواره نصب کرد. البته باید توجه داشت که رنجهای زیر 4KW را میتوان بر روی ریل نیز نصب کرد. در هر حال حداقل **10cm** فضای آزاد اطراف دستگاه لازم است:



نصب روی دیواره




نصب روی ریل

قدم سوم: اتصال کابل‌های قدرت

کابل برق ورودی، موتور و ... را با توجه به توضیحات جدول زیر وصل نمایید. لطفاً خیلی دقیق کنید!

ترمینال	رنج مربوطه	توضیحات
L, N	اینورتر ورودی تکفاز	این ترمینال‌ها برای اتصال فاز و نول ورودی است.
R, S, T	380V	این ترمینال‌ها برای اتصال سه‌فاز ورودی است.
U, V, W	همه رنج‌ها	این ترمینال‌ها برای اتصال به موتور سه‌فاز است.
PE	همه رنج‌ها	این ترمینال برای اتصال کابل ارت است.
PB, (+)	45kW ¹	برای اتصال به مقاومت ترمز (در صورت نیاز)
(+), (-)	2.2kW بالای	ترمینال‌های پاس DC
سربندی	220V	اگر ولتاژ پلاک موتور ۱۱۰/۲۲۰ است، موتور را بصورت ستاره و اگر ۲۲۰/۳۸۰ است آن را مثلث سربندی کنید.
کلاف‌های موتور	380V	اگر ولتاژ پلاک موتور ۲۲۰/۳۸۰ است، موتور را بصورت ستاره و اگر ۳۸۰/۶۶۰ است آن را مثلث سربندی کنید.
دماهی محیط کاری	-10c...50c	در دمای بالاتر از ۴۰c به ازای هر درجه افزایش جریان دهی درایو ۱٪ کاهش می‌یابد. تغییرات دماهی محیط نیز باید کمتر از ۵c/min باشد
قابل تحمل		

شکل زیر نحوه اتصال تجهیزات قدرت به اینورتر را نشان می‌دهد.




¹ توجه: در رنج‌های ۴۵ تا ۱۱۰ کیلووات، در مدل GD20 سری B یونیت ترمز بصورت داخلی وجود دارد. (حرف B در انتهای نام دستگاه نشان دهنده داشتن یونیت ترمز داخلی است).

قدم چهارم: اتصالات مدار کنترل:


فرکانس دستگاه	فرکانس خروجی	حداکثر اضافه بار
۰-۴۰۰ Hz	۰-۱۸۰٪ به مدت ۱۰ ثانیه	۰-۱۵۰٪ به مدت ۰۰ عقدانیه
Dip Switch ۰-۱۰V/۰-۲۰mA	AI2	ورودی آنالوگ
اندازه اهمی پتانسیومتر جهت اتصال به ورودی AI2 ناید بزرگتر $5k\Omega$ باشد	-10V-10V	خروجی آنالوگ
Dip Switch ۰-۱۰V/۰-۲۰mA	AO1, AO2	خروجی آنالوگ
داری کنتاکت باز و بسته با ظرفیت ۳A/AC250V و ۱A/DC30V	RO2 و RO1	رله خروجی

برای اتصالات مدار کنترل از دیاگرام زیر کمک بگیرید(تنظیمات پیش فرض با پرانتز مشخص شده‌اند)

ورودی‌های دیجیتال




پتانسیومتر ورودی‌های آنالوگ



در بعضی از رنج به جای dip switch از جامپر اتصال کوتاه استفاده شده است.


قدم پنجم: کار با نمایشگر (کیپید)

اکنون برق ورودی دستگاه را وصل کنید. نمایشگر دستگاه و توضیحات اجزای آن به شرح زیر است:



آیتم	نام	توضیحات
۱: LED های وضعیت	RUN/TUNE FWD/REV LOCAL/REMOT TRIP	روشن: کارکرد موتور چشمکزن: در حال شناسایی موتور نشانگر تغییر جهت چرخش (راستگرد یا چپگرد) خاموش: کنترل از کیپید چشمکزن: کنترل از ترمینال روشن: از مُدی باس روشن: در وضعیت فالت چشمکزن: در وضعیت هشدار عدد نمایش داده شده فرکانس، جریان، ولتاژ است عدد نمایش داده شده سرعت است (RPM) عدد نمایش داده شده درصد است (%)
۲: LED های واحد	Hz , A , V Hz+A A+V	عدد نمایش اعداد و پارامترها ورود/خروج از پارامتر و گروه پارامتر پیش روی قدم بدقدم / ذخیره تغییر پارامترها افزایش/کاهش اعداد و پارامتر
۳: دکمه ها	PRG ESC DATA ENT >> SHIFT RUN STOP RST QUICK JOG	دیدن ترتیبی پارامترهای مانیتورینگ / انتخاب رقم هنگام تغییر مقدار یک پارامتر استارت موتور در حالت کار از روی کیپید استپ موتور / ریست فالت و آلام عملکرد این دکمه با پارامتر P07.02 قابل تنظیم است.
۴: ولوم کیپید	جهت تغییر دور از روی نمایشگر	محل اتصال نمایشگر خارجی (آشن)
۵: پورت کیپید		

برای یادگیری بیشتر کافی است در شکل زیر روند تغییر پارامتر P00.01 از 0 به 1 را مشاهده نمایید:



وقتی که اینورتر برق دار می شود فرکانس رفنس آن مطابق مرحله ۱ روی مانیتور چشمک میزند. اگر اینگونه نبود با فشار دادن $\frac{PRG}{ESC}$ دکمه عدد چشمک زن را بر روی مانیتور ایجاد کنید. (دقت شود در این مرحله بايد LED مربوط به فرکانس (Hz) روش باشد). با فشار دادن دکمه $\frac{PRG}{ESC}$ مطابق مرحله ۲ وارد گروه پارامترها شوید. با فشار دادن دکمه $\frac{DATA}{ENT}$ مطابق شکل ۳ وارد زیر گروه پارامترها شوید. با استفاده از دکمه های جهت بالا و یا پایین پارامتر مد نظر خود را مطابق مرحله ۴ انتخاب کنید. بعد از انتخاب پارامتر با فشار دادن دکمه $\frac{DATA}{ENT}$ مطابق مرحله ۵ وارد پارامتر شوید و با استفاده از دکمه های بالا و پایین مقدار آن را همانند مرحله ۶ تنظیم نمایید. در نهایت با فشار دادن دکمه $\frac{DATA}{ENT}$ مقدار تنظیمی ذخیره می شود و مانیتور پارامتر بعدی را جهت تنظیم نمایش می دهد(مرحله ۷). قابل ذکر است در هر مرحله ای که باشید با فشار دادن دکمه $\frac{PRG}{ESC}$ به مرحله قبل هدایت می شوید.

قدم ششم: تنظیم پارامترهای مهم

حال باید پارامترهای درایو را بر اساس کاربری آن تنظیم گردد. در جدول زیر پارامترهای پرکاربرد درایو ارائه شده اند، در ادامه نیز چندین مثال عملی از عملکرد درایو آورده شده است که می تواند بسیاری از راه اندازی ها را پشتیبانی کند.

نکته: چنانچه درایو قبلا تنظیم شده است و می خواهید مجددا آن را تنظیم کنید پیشنهاد می شود با تنظیم P00.18=1 همه پارامترها را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.

پیش فرض	نام	توضیحات	پارامتر
P00: تنظیمات اصلی			
2	V/F	0: وکتور کنترل 1 2: کنترل 2	مُد کنترل P00.00
0	1: ترمیнал 2: شبکه مُدباس	0: کیپد 1: شبکه مُدباس	محل استارت P00.01
50Hz	حداکثر فرکانس خروجی ممکن		P00.03

50Hz				حد بالای فرکانس کاری	P00.04
0Hz				حد پایین فرکانس کاری	P00.05
0	AI3 : 3	AI2 : 2	1: ولوم کیپد 6: چندسرعته	P00.10 : 0 4: ورودی پالس 8: شبکه مدباس	محل اول تنظیم فرکانس محل دوم
2				PID : 7	P00.06 P00.07
0			1: محل دوم 3: تغیریق محل اول/دوم 5: کمترین محل اول/دوم	0: محل اول 2: جمع محل اول/دوم 4: بیشترین محل اول/دوم	محل نهایی تنظیم فرکانس
50Hz				تنظیم فرکانس از کیپد	P00.10
			شتاپ استارت اصلی (ACC) بر حسب ثانیه	ACC	P00.11
			شتاپ استپ اصلی (DEC) بر حسب ثانیه	DEC	P00.12
0			0: راستگرد 2: چپگرد	جهت چرخش	P00.13
0			0: غیرفعال 1: شناسایی کامل	Auto tune	P00.15
			1: رسیست تنظیمات 2: رسیست اطلاعات خطای 3: قفل پارامترها	رسیست کارخانه‌ای	P00.18

P01: تنظیمات استپ/استارت

0	0: استارت از فرکانس DC قبل از استارت 2,3: جستجوی سرعت شفت چرخان (فقط بالای 2.2kW)	P01.01	مد استارت	P01.00
0.5	فرکانس استارت			P01.01
0s	مدت زمان ایستادن روی فرکانس استارت (P01.01)			P01.02
0%	مقدار جریان DC قبل از شروع حرکت برای P01.00=1			P01.03
0s	مدت زمان تزریق جریان DC قبل از شروع حرکت			P01.04
0	0: خطی 1: شکل	منحنی حرکت		P01.05
0.1s	مقدار انحنای ابتداء/نهای منحنی حرکت به شکل S			P01.06 P01.07
0	0: با شیب تنظیمی 1: خلاص کردن (Coast)	روشن استپ		P01.08
0Hz	فرکانس اعمال ترمز DC هنگام استپ	فرکانس ترمز		P01.09
0s	تاخیر زمانی برای اعمال ترمز DC	تاخیر ترمز		P01.10
0%	شدت جریان ترمز DC (بر حسب %)	قدرت ترمز		P01.11
0s	مدت زمان اعمال ترمز DC	مدت ترمز		P01.12
0s	مدت زمان توقف قبل از تغییر جهت چرخش	تاخیر تغییر جهت		P01.13
1	P01.24, P01.15 2: با توجه به	0: صفر 1: فرکانس تغییر جهت		P01.14
0.5		فرکانس استپ		P01.15
1	0: سرعت تنظیمی 1: سرعت واقعی (فقط مددکتور)	P01.15 مرجع		P01.16
0.5s	زمان تاخیر در استپ است اگر P01.16=1 باشد	تاخیر استپ		P01.17
0	0: عدم استارت 1: استارت در صورت وجود فرمان از ترمیتال	حفظات وصلی برق		P01.18

0	Stand-by : 2	واکنش درایو به تنظیم فرکانس کمتر از P00.05 0: ادامه کار روی P00.05	P01.19
0s		تاخیر استارت مجدد اگر فرکانس $< P01.19 = 2$	P01.20
0		راهاندازی مجدد در صورت قطع/وصل برق: 0: خیر 1: بله	P01.21
1s		زمان تاخیر راهاندازی مجدد اگر = 1 P01.21 باشد.	P01.22
0s		زمان تاخیر راهاندازی بعد از صدور فرمان استارت	P01.23
0s		زمان تاخیر در استپ است اگر = 0 P01.16 باشد	P01.24
0	DC	ولتاژ خروجی 0Hz 0: بدون ولتاژ 1: با ولتاژ 2: جریان ترمز	P01.25

P02: پارامترهای موتور

(rpm) سرعت نامی (P02.03)	(Hz) فرکانس نامی (P02.02) (A) جریان نامی (P02.05)	توان نامی (kW) ولتاژ نامی (V) (P02.01) حفاظت اضافه بار (P02.04)
2 Force-Cool	0: غیرفعال 1: موتور Self-Cool	0: تنظیم حفاظت جریانی (در صد جریان واقعی به جریان نامی موتور)
100		
1		اصلاح نمایش توان ضربی جهت تعییر نمایش توان موتور

P03: تنظیمات کنترل برداری (Vector Control)

ضرایب تابعی انتگرالی اول برای حلقه کنترل سرعت	ضرایب I, P اول	P03.00 P03.01
ضرایب تابعی انتگرالی دوم برای حلقه کنترل سرعت	ضرایب I, P دوم	P03.03 P03.04
زیر فرکانس 1 فقط ضرایب اول، بالای فرکانس 2 فقط ضرایب دوم و بین این 5Hz	فرکانس سوئیچ 1	P03.02
دو فرکانس ترکیب ضرایب اول/دوم 10Hz	فرکانس سوئیچ 2	P03.05
ضرایب اصلاح لغزش در کنترل برداری (حالات موتوری/لذت‌آوری)		P03.07 P03.08
ضرایب PI (حلقه جریان) برای بهبود کنترل در حالت 0 (P00.00=0)	ضرایب I, P سوم	P03.09 P03.10
0 AI3 : 4 AI2 : 3 2: لوم کپید 1: غیرفعال 7: شبکه مدباس	محل تنظیم گشتاور	P03.11
50% 0.1s	تنظیم گشتاور از کپید فیلتر زمانی مقدار P03.11	P03.12 P03.13
0 AI3 : 3 AI2 : 2 1: لوم کپید 6: شبکه مدباس	مرجع حداکثر فرکانس چپگرد از استگرد	P03.14 P03.15
50Hz 50Hz 0	حداکثر فرکانس راستگرد در کنترل گشتاور وقتی = 0 حداکثر فرکانس چپگرد در کنترل گشتاور وقتی = 0	P03.16 P03.17
0	4: ورودی پالس 4: چندگشتاور 5: شبکه کانسی 6: شبکه مدباس	P03.18

				مرجع/داده‌گشتوار		P03.19
				رومتوئی/ترمزی		
0	5: شیکه مدبایس	AI3 : 3	1: ولوم کپید			
180		(/.) P03.18=0	حداکثر گشتاور موتوری و قتی			P03.20
180		(/.) P03.19=0	حداکثر گشتاور ترمزی و قتی			P03.21
0.3			ضریب تضعیف گشتاور در بالای سرعت نامی			P03.22
20%			حداقل گشتاور در بالای سرعت نامی			P03.23
100			(/) حداکثر ولتاژ خروجی			P03.24
0.3s			مدت زمان پیش تحریک هسته موتور قبل از استارت			P03.25
1000			ضریب تناسی Flux-weakening			P03.26
0	نمایش سرعت و تکویر کنترل بر مبنای مقدار 0 واقعی 1: تنظیمی					P03.27
0%	ضریب جبران اصطکاک دینامیکی لایستا					P03.28
						P03.29

V/F: تنظیمات کنترل P04

					V/F	شكل منحنی F	P04.00
0	1: چند نقطه توان 1.3	2: توان 1.7	3: توان 2	4: توان 1.7	0: خطی		
	F: استقلال V از	5: استقلال V از F					
0%	تقویت گشتاور اولیه یا Boost(%) 0% یعنی تنظیمات اتوماتیک)				گشتاور استارت		P04.01
20%	فرکانس انمام تقویت گشتاور (بر حسب%).						P04.02
	تنظیمات تعیین نقاط V/F وقتی 1=P04.00 باشد.				نقاط V/F		P04.03-04.08
100	درصد لغش یا Slip موتور (100% یعنی لغش نامی)				لغش موتور		P04.09
10	ضریب کنترل نوسان در فرکانس های پایین/بالا						P04.10
30Hz	تعیین مرز فرکانس مربوط به P04.10 , P04.11						P04.11
0	کاهش مصرف انرژی 1: غیرفعال 0: معمولی				کاهش مصرف انرژی		P04.12
							P04.26

رنگی: تنظیمات ترمینال های ورودی P05

				مد ترمینال HDI	P05.00
0	1: ورودی دیجیتال	0: ورودی پالس			
	P03.11=0 .29	16: سرعت اول	0: غیرفعال		
1	ACC/DEC .30 منع	17: سرعت دوم	1: راستگرد	S1	Tرمینال S1 P05.01
	31 شمارشی کانتر	18: سرعت سوم	2: چیگرد		
	UP/Down .33 مکث	19: سرعت چهارم	3: استبلحدهای		
4	DC ترمز .34	20: مکث چندسرعت	4: جاگ راستگرد	S2	Tرمینال S2 P05.02
	P00.01=0 .36	21: انتخاب شتاب 1	5: جاگ چیگرد		
	P00.01=1 .37	22: انتخاب شتاب 2	6: استپ خلاصی		
7	P00.01=2 .38	PLC استپ .23	7: ریست فالت	S3	Tرمینال S3 P05.03

0	39. پیش تحریک Wh ریست کشمار	24. مکث PID	8. مکث		S4	P05.04
0	40. حفظ کشمار Wh استپ تراورس	25. مکث استپ تراورس	9. فالت خارجی			
	41. کاوش سرعت	26. افزایش سرعت	10. افزایش سرعت			
	42. توقف اضطراری	27. مکث تراورس	11. کاوش سرعت			
0	61. تغییر P09.03	28. ریست کاتر	12. حذف سرعت		HDI اگر P05.00=1	P05.09
	13: شیفت بین محل تنظیم فرکانس اول / دوم /نهایی					
000	قطع / وصل بودن اولیه ترمینال های فوق (بصورت هگز)		پلاریته ورودیها			P05.10
0.01s	فیلتر زمانی سوئیچ های فوق		فیلتر زمانی			P05.11
0	1: سوئیچ استارت / چپگرد	0: سوئیچ استارت / جهت	چگونگی			P05.13
	2: پوش با توم استپ استارت / جهت (توضیحات بیشتر در مثال 2)		استپ استارت			
	3: پوش با توم راستگرد / چپگرد / استپ					
0s	تاخیر زمانی در عملکرد بعد از فرمان قطع / وصل ترمینال های فوق		تاخیر زمانی			P05.14 -05.31
0v	حد بالا / پایین ولتاژ ورودی آنالوگ ولوم کیپد		حد بالا / پایین ولتاژ			P05.32
10v			ولوم			P05.34
0%	حد بالا / پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با ولوم کیپد		حد بالا / پایین			P05.33
100%			کمیت مربوطه			P05.35
0v	حد بالا / پایین ولتاژ یا جریان ورودی آنالوگ AI2 (در مدد جریانی)		حد بالا / پایین			P05.37
10v	(10v=20mA)		سیگنال AI2			P05.39
0%	حد بالا / پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با		حد بالا / پایین			P05.38
100%	AI2		کمیت مربوطه			P05.40
-10v	حد پایین اوسط بالای ولتاژ ورودی آنالوگ AI3		حد پایین اوسط			P05.42
0v			AI3 بالای سیگنال			P05.44
10v						P05.46
-100%	حد پایین / اوسط / بالای کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با ورودی آنالوگ AI3		حد پایین اوسط /			P05.43
0%			بالای کمیت مربوط			P05.45
100%						P05.47
0	حد بالا / پایین فرکانس پالس ورودی HDI (بر حسب kHz)		حد بالا / پایین			P05.50
50			فرکانس HDI			P05.52
0%	حد بالا / پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با ورودی پالس HDI		حد بالا / پایین			P05.51
100%			کمیت مربوطه			P05.53
0.1s	HDI : P05.54 AI3 : P05.48 AI2 : P05.41 ولوم : P05.36		فیلتر سیگنال ها			P05.xx

P06: تنظیمات ترمینال های خروجی

0	16 و 17: تکمیل PLC مرحله / سیکل	8. فرکانس نهایی	0: غیرفعال		Y1	P06.01
		9. فرکانس صفر	1: در حال کار			

	P08.25 :18	P00.04 :10	2: راستگرد		
1	P08.26 :19	P00.05 :11	3: چپگرد	RO1	P06.03
	: فالت خارجي 20	: آماده کار 12	4: جاگ		
	P08.27 :22	P08.27 :13	5: فالت		
5	: خروجي مجازي 23	P11.09 :14	P08.32 :6	RO2	P06.04
	: کفايت ولتاژ DC-Bus 24	P11.11 :15	P08.34 :7		
0	NO/NC بودن ترمینال های فوق (تصورت هنگر)			پلارитет خروجيهها	P06.05
0s	(ON/OFF Delay) تأخير در قطع وصل ترمينالهای فوق			تأخير زمانی	P06.06-06.13
0	AI3 :12	7: توان موتور	0: فرکانس موتور	AO1	P06.14
	: ورودي بالس 13	8: گشتاور تنظيمي	1: فرکانس تنظيمي		
	: از مدیاس 14 و 15	9: گشتاور موتور	3: دور موتور		
0	: جريان گشتاور 22	10: ولوム کيپ	4: جريان موتور	AO2	P06.15
	: فرکانس شتاب 23	AI2 :11	6: ولتاژ موتور		
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور...) مربوط به AO1			حد بالا/پایین	P06.17
100%				کمیت	P06.19
0v	حد بالا/پایین ولتاژ یا جريان AO1 (0.5v=1mA) (در مُد جرياني)			حد بالا/پایین	P06.18
10v				سيگنال	P06.20
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور...) مربوط به AO2			حد بالا/پایین	P06.22
100%				کمیت	P06.24
0v	حد بالا/پایین ولتاژ یا جريان AO2 (0.5v=1mA) (در مُد جرياني)			حد بالا/پایین	P06.23
10v				سيگنال	P06.25
0s	AO2 :P06.26	AO1 :P06.21	فیلتر زمانی سیگنال:	AO1,2	P06.xx

P07: پارامترهای کیپ و سیستم

0	پسورد برای تنظیم پارامترها			رمز حفاظتی	P07.00
	دھگان: قفل دکمه ها			یکان: دکمه	
	0: باز			0: غیرفعال	
	1: قفل			1: جاگ	
01	2: فقط قفل دکمه PRG/ESC	SHIFT	2: تغییرنایش بگمک	عملکرد دکمه ها	P07.02
	3: تغییر جهت UP/Down				
	4: رسیت مقدار				
	5: استپ خلاصی				
	P00.01				
	6: شیفت				
	تنظیم شیفت بین مقادیر مختلف P00.01 با			شیفت	P07.03
	امکان استپ موتور با STOP/RST در حالت های مختلف			تنظیم	P07.04

				مانیتور ترتیبی با دکمه SHIFT در حالت کار یا توقف	P07.05- 07.07
1				ضرایب جهت تغییر نمایش مقدار نمایش داده شده برای مقادیر فرکانس، سرعت دورانی و خطی نمایش	P07.08- 07.10
	●			نمایش دمای مازول ورودی یکسوساز (°C)	P07.11
	●			نمایش دمای مازول خروجی اینورتر (°C)	P07.12
	●			نمایش ورژن نرم افزار دستگاه	P07.13
	●			نمایش ساعت کارکرد موتور	P07.14
	●			نمایش انرژی مصرفی بر حسب kWh	P07.15 P07.16
	●			نمایش مقادیر نامی توان/ولتاژ/جریان اینورتر	P07.18 -07.20
	●	OC1,2,3 <u>6.5و4</u>	OUt1,2,3 <u>3و2.1</u>	عدم فالت	فالت فعلی P07.27
	●	OL1,2,3 <u>.25و12و11</u>	OV1,2,3 <u>.9و8.7</u>	UV :10	1 فاللت قبل P07.28
	●	OH1,2 <u>:16و15</u>	SPI,SPO <u>:14و13</u>	EF :17	2 فاللت قبل P07.29
	●	EEP <u>.21</u>	tE <u>.20</u>	ItE <u>.19</u>	3 فاللت قبل P07.30
	●	PCE <u>.26</u>	END <u>.24</u>	bCE <u>.23</u>	4 فاللت قبل P07.31
	●	ETH1,2 <u>.33و32</u>	DNE <u>.28</u>	UPE <u>.27</u>	
	●	LL <u>.36</u>	STo <u>.35</u>	dEu <u>.34</u>	
	●	**توضیحات بیشتر در جدول فالتها در انتهای دفترچه			
					5 فاللت قبل P07.32

جزئیات ثبت شده در لحظه وقوع فالت	1 فاللت قبل	2 فاللت فعلی
	P07.49	P07.41
	P07.50	P07.42
	P07.51	P07.43
	P07.52	P07.44
	P07.53	P07.45
	P07.54	P07.46
	P07.55	P07.47
	P07.56	P07.48

P08: تنظیمات پیشرفتی

5Hz	شتاپهای استارت/استپ 2و3و4 – قابل انتخاب با DI	ACC/DEC 2,3,4	P08.00- 08.05
		فرکانس جاگ	P08.06
	شتاپ ACC/DEC حرکت جاگ	شتاپهای جاگ	P08.07 P08.08

0Hz	فرکانس‌های پرش ۱تا ۳ و دامنه پرش هر کدام	فرکانس پرش	P08.09-08.14
	تنظیمات مربوط به عملکرد Traverse	عملکرد تراورس	P08.15-08.18
00	یکان: برای سرعت خطی دهگان: برای فرکانس تعداد اشاره	تعداد اشاره	P08.19
1	کالیبراسیون آنالوگ ۰: فعال ۱: غیرفعال	کالیبراسیون آنالوگ	P08.20
0s	شتابِ توقف (DEC) اضطراری (۰ یعنی استب خلاصی)	شتابِ توقف اضطراری	P08.21
0	با رسیدن تعداد شمارش کانتر به هریک از این مقادیر یک رله برای فعال شدن قابل تنظیم است.	شمارش نهایی و میانی کانتر	P08.25
0	دقيقیگی کارکرد موتور برای فعال شدن رله تنظیم شده	زمانی کارکرد موتور	P08.26
0min	تعداد دفعات ریست اتوماتیک فالت و استارت مجدد	دفعات ریست فالت	P08.27
0	تاخیر زمانی بین وقوع فالت تا استارت اتوماتیک	تاخیر در ریست	P08.28
1s	نرخ واکنش به نابالائی بار در سیستم متصل به چند رله	نرخ بالا س	P08.29
0Hz	فرکانس ۱و ۲ برای با رسیدن فرکانس موتور به این مقادیر، رله تنظیم شده مربوطه فعال می‌شود.	فرکانس ۱و ۲ برای	P08.30
50Hz	دامنه تاخیر ۱و ۲ در	دامنه تاخیر فرکانسی برای قطع رله فعال شده در	P08.32
50Hz	قطع رله‌ها	دامنه تاخیر فرکانسی برای قطع رله فعال شده در	P08.34
5%	دامنه تاخیر ۱و ۲ در	دامنه تاخیر فرکانسی برای قطع رله فعال شده در	P08.33
5%	قطع رله‌ها	دامنه تاخیر فرکانسی برای قطع رله فعال شده در	P08.35
0Hz	دامنه عملکرد رله	دامنه عملکرد رله	P08.36
0	ترمز دینامیکی	ترمز دینامیکی (مقاموتی): ۰: غیرفعال ۱: فال	P08.37
	ولتاژ عملکرد چاپر ترمز (اگر ولتاژ نرمال است تغییر ندهید)	ولتاژ عملکرد چاپر	P08.38
0	عملکرد فن درایو: دامآ روشن	عملکرد فن درایو	P08.39
	تنظیمات اضافی مربوط به ولوم کیپد و UP/Down	تنظیمات اضافی	P08.42-08.47
0	قدرت ترمز Flux (تخلیه انرژی ترمزی درون هسته موتور)	ترمز Flux	P08.50
0.56	ضریب اصلاح نمایش جریان ورودی در پارامتر P17.35	ضریب	P08.51

P09: تنظیمات کنترل PID

0	AI3 .3 AI2 .2 ۱: ولوم کیپد ۴: ورودی پالس ۵: چندپله‌ای ۶: شبکه مدباس	P09.01 .0	محل تنظیم Set-Point	P09.00
0%	تنظیم Set-Point از کیپد وقتی P09.00=0 باشد	P09.01		P09.01
0	AI3 .2 AI2 .1 ۰: ولوم کیپد ۳: چندپله‌ای ۴: شبکه مدباس ۵: بیشترین AI2, AI3	۰: ولوم کیپد ۳: چندپله‌ای	محل اتصال فیدبک/سنسور	P09.02
0	با افزایش دور موتور، مقدار سنسور ۰ زیاد: ۱: کم می‌شود	مشخصه سیستم		P09.03
	ضریب P: P09.04 ضریب I: P09.05 ضریب D: P09.06	P, I, D	ضرایب	P09.04-09.06
0.1s	فاصله زمانی نمونه برداری از فیدبک/سنسور		نمونه برداری	P09.07

0%	محدوده مجاز خطای در آن محدوده دور ثابت می‌ماند	اختلاف مجاز	P09.08
100	حداقل/حداکثر فرکانس مجاز در کنترل PID (برحسب٪)	حداکثر و حداقل	P09.09
0	اگر مقدار فیدبک کمتر از P09.11 باشد و زمانی به اندازه P09.12 هم سپری شود، اعلام فالت PIDE می‌شود	فرکانس	P09.10
0%	تشخیص قطع	P09.11	
1s	فیدبک/سنسور	P09.12	
0s	شتاب استارت/استپ در حالت کنترل PID	ACC/DEC	P09.15
0s	فیلتر زمانی خروجی PID	فیلتر	P09.16
تنظیمات ضرایب PID دوم برای اعمال در فرکانس‌های پایین و ترکیب با ضرایب PID اصلی (P09.04-P09.06)	P, I, D	ضرایب	P09.17
	تا دوم		P09.21

P10: تنظیمات PLC داخلی و عملکرد چندسرعته

0	0: فقط اسیکل 1: ادامه کار در دور نهایی 2: تکرار سیکل	تکرار سیکل PLC	P10.00
0	وضعیت PLC در صورت قطع برق: 0: عدم ذخیره 1: ذخیره	ذخیره وضعیت	P10.01
16	پارامترهای زوج (متلاع P10.06): فرکانس پله (0...100%) و پارامترهای فرد (متلاع P10.07): زمان کارکرد فرکانس متاظر	پله فرکانس و زمان هر کدام	P10.02 تا P10.33
0	انتخاب از بین شتاب‌های 1-4 برای 16 پله سرعت فوق. پیش‌فرض ACC/DEC اصلی است (P00.11, P00.12)	انتخاب شتاب	P10.34 ACC/DEC P10.35
0	0: استارت از ابتدا 1: از آخرین نقطه کارکرد قبل توقف	نقطه شروع PLC	P10.36
0	واحد پارامترهای زمان کارکرد پله‌ها: 0: ثانیه 1: دققه	واحد زمان	P10.05

P11: تنظیمات حفاظتی

010 یا 110	0: دهگان: حفاظت قطع فاز خروجی (نرم‌افزاری) 1: غیرفعال	یکان: حفاظت قطع فاز ورودی (نرم‌افزاری) 0: غیرفعال 1: فعال	دهگان: حفاظت قطع فاز خروجی (نرم‌افزاری) ورودی (سخت‌افزاری) 0: غیرفعال 1: فعال	P11.00
0	0: تداوم کارکرد با کاهش دور مدیریت شده 1: اعلام فالت	هنگام افت‌ولتاژ	هنگام افت‌ولتاژ	P11.01
10	شیب کاهش دور در حالت 0=P11.01= (برحسب Hz/s)	لحظه‌ای شبکه	لحظه‌ای شبکه	P11.02
1	0: اعلام فالت 1: مدیریت اضافه‌ولتاژ با عدم کاهش دور	هنگام اضافه‌ولتاژ در کاهش دور	هنگام اضافه‌ولتاژ در کاهش دور	P11.03 P11.04
130	مقدار اضافه‌ولتاژ برای حالت 1=P11.03= (برحسب٪)	برای غیرفعال کردن حفاظت جریانی (پیش‌فرض فعل ا است)	برای غیرفعال کردن حفاظت جریانی (پیش‌فرض فعل ا است)	P11.05
160%	محدود کردن جریان موتور با کاهش دور (هنگام کار عادی) یا با توقف افزایش دور (هنگام شتاب گیری-ACC)	محدودیت جریان	محدودیت جریان	P11.06
10Hz/ s		شیب کاهش دور	شیب کاهش دور	P11.07
150%		جریان عملکرد له	جریان عملکرد له	P11.09

1s	اگر جریان موتور از P11.09 بیشتر شود و مدت زمانی به اندازه P11.10 ادامه یابد، رله تنظیم شده عمل می کند	زمان تأخیر عملکرد	P11.10
50%	اگر جریان موتور از P11.11 کمتر شود و مدت زمانی به اندازه P11.12 ادامه یابد، رله تنظیم شده عمل می کند	جریان عملکرد رله	P11.11
1s	یکان: هنگام فالت آندر ولتاژ دهگان: هنگام ریست اتوماتیک فعال: ۰: غیرفعال ۱: غیرفعال	زمان تأخیر عملکرد	P11.12
00	اگر اختلاف سرعت واقعی با تنظیمی بیش از P11.14 باشد و مدت زمانی به اندازه P11.15 طول بکشد، فالت میدهد	تنظیم عملکرد رله فالت	P11.13
10%	اگر اختلاف سرعت واقعی با تنظیمی بیش از P11.14 باشد و مدت زمانی به اندازه P11.15 طول بکشد، فالت میدهد	انحراف سرعت	P11.14
0.5s	یکان: کاهش اتوماتیک دور در صورت فرکانس ۰۸.۳۶ فعال: ۰: غیرفعال ۱: غیرفعال	زمان تأخیر عملکرد	P11.15
00	دهگان: سوئیچ اتوماتیک به ACC/DEC دوم در بالای افت ولتاژ شبکه	افت ولتاژ شبکه	P11.16

P17. پارامترهای مانیتورینگ

ورودی پالس	P17.22	DC-Bus ولتاژ	P17.11	فرکانس تنظیمی	P17.00
ست پوینت PID	P17.23	دیجیتالهایی ورودی	P17.12	فرکانس موتور	P17.01
فیدبک PID	P17.24	رله‌های خروجی	P17.13	ولتاژ موتور	P17.03
موتور Cosφ	P17.25	گشتاور تنظیمی	P17.15	جریان موتور	P17.04
(min) کارکرد موتور	P17.26	شمارش کانتر	P17.18	سرعت موتور	P17.05
جریان ورودی	P17.35	لوله کپید	P17.19	توان موتور	P17.08
دفعات اضافه بار	P17.37	AI2	P17.20	گشتاور موتور	P17.09
خروجی PID	P17.38	AI3	P17.21	فرکانس روتور	P17.10

توجه ۱:

بعد از تنظیم پارامترهای درایو جهت افزایش دقت و قدرت، Autotune مفید است. بدین منظور شفت موتور را از بار جدا کنید تا آزاد بچرخد، سپس P00.15=1 قرار دهید (اگر شفت را نمی شود آزاد کرد، P00.15=2 قرار دهید) نهایتاً دکمه RUN را زده و منتظر بمانید تا LED چشمکزن TUNE RUN خاموش شود.

توجه ۲:

بعد از Autotune به منظور اطمینان از صحت جهت چرخش موتور، دکمه QUICK/JOG را فشار دهید تا موتور به آرامی بچرخد. اگر جهت چرخش اشتباه است، جای دو فاز خروجی را جابجا کنید.

قدم هفتم: مثالهای کاربردی

مثال ۱: راه اندازی یک فن با فرکانس ۴۰ هرتز با اینورتر


(الف) از روی کی پد:

محل تنظیم فرکانس	P00.06=0	محل استارت/استپ	P00.01=0	مد کنترل	P00.00=2
(Coast)	P01.08=1	شتاپ استارت	P00.11=10s	فرکانس کاری فن	P00.10=40HZ
سرعت نامی موتور	P02.03=...	فرکانس نامی موتور	P02.02=...	توان نامی موتور	P02.01=...
		جریان نامی موتور	P02.05=...	ولتاژ نامی موتور	P02.04=...


بعد از تنظیمات فوق و اطمینان از اتصال صحیح کابلهای قدرت، دکمه RUN را فشار دهید تا فن شروع به چرخش کند. بعد از

گذشت چند ثانیه فن به فرکانس ۴۰ هرتز می‌رسد.


(ب) از روی ترمینال

	Mحل استارت/استپ(ترمینال)	P00.01=1
ترمینال S1 (راستگرد)	P05.01=1	با اتصال کلید k1 فن شروع به چرخش می‌کند

(ج-) کنترل سرعت این فن با یک پتانسیومتر خارجی و از روی ترمینال


	Mحل تنظیم فرکانس(AI2)	P00.06=02
با اتصال کلید k1 فن شروع به چرخش می‌کند و سرعت فن با چرخاندن پتانسیومتر قابل تغییر است.	P05.01=1	سرعت فن با چرخاندن پتانسیومتر قابل تغییر است.

(د-) کنترل درایو با یک PLC (یا HMI) از طریق شبکه مد باس

	محل تنظیم فرکانس(مد باس)	P00.06=02
محل استارت/استپ(مد باس)	P00.01=1	محل استارت/استپ(مد باس)

به منظور آشنایی بیشتر با نحوه تنظیم پارامترهای درایو با استفاده از شبکه مد باس به دفترچه اصلی سازنده مراجعه نمایید.

مثال ۲: راه اندازی درایو با شستی استارت/استپ و کلید تغییر جهت چرخش

فرکانس کاری	P00.10=40Hz	محل تنظیم فرکانس	P00.06=0	محل استارت/استپ	P00.01=1
پارامترهای نامی موتور	P02.01...05	شتاپ استپ	P00.12=3s	شتاپ استارت	P00.11=3s
	S1	ترمینال S1	P05.01=1		
	S2	ترمینال S2	P05.02=3		
	S3	ترمینال S3	P05.03=2		
		نحو استارت/استپ	P05.13=2		

با فشار دادن شستی S1 درایو استارت و با فشار دادن شستی S2 درایو متوقف می‌شود. کلید K3 برای تعویض جهت می‌باشد.

مثال ۳ : تغییر فرکانس درایو از روی ترمینالها با شستی پوش باتن (Push button)

فرکانس اولیه	P00.10=...Hz	محل تنظیم فرکانس	P00.06=0	محل استارت/استپ	P00.01=1
پارامترهای نامی موتور	P02.01...05	شتاب استپ	P00.12=3s	شتاب استارت	P00.11=3s
				S1 ترمینال	P05.01=1
				S2 ترمینال	P05.02=10
				S3 ترمینال	P05.03=11

با فشار دادن شستی S1 فرکانس درایو افزایش و با فشار دادن شستی S2 فرکانس درایو کاهش می یابد. کلید K3 نیز جهت استارت درایو می باشد. از پارامتر P08.45 و P08.46 برای تنظیم سرعت تغییر فرکانس (بر ثانیه) استفاده می شود.

مثال ۴ : تنظیم فشار آب یک مجمع مع بصورت خودکار (PID)

فیدبک فشار سنسور (10bar) جریانی (4-20mA) می باشد و فشار مد نظر 4bar است.

فرکانس	P00.05=35	محل استارت/استپ	P00.01=1	مد کنترل	P00.00=2
شتاب استپ	P00.12=3s	شتاب استارت	P00.11=3s	محل تنظیم فرکانس	P00.06=7
پارامترهای نامی موتور	P02.01...05	تاخیر قبل	P01.20=3s	فعال کردن Sleep	P01.19=2
				Set-Point محل	P09.00=0
				Set-Point تنظیم	P09.01=40%
				محل سنسور (AI2)	P09.02=1
				مشخصه سیستم	P09.03=0

بعد از وصل کلید، پمپ شروع به کار می کند و سرعت آن توسط درایو به نحوی تنظیم می شود که فشار مد نظر را ایجاد کند.

مثال ۵ : راه اندازی یک همزن با PLC داخلی درایو

یک موتور همزن را ۳۰ ثانیه راستگرد با سرعت ۴۰ هرتز ، سپس ۱۰ ثانیه متوقف و بعد از آن ۲۰ ثانیه چیگرد با فرکانس ۲۵ هرتز می چرخاند، این روال ادامه پیدا می کند تا فرمان استارت (K1) قطع شود.

محل تنظیم فرکانس	P00.06=5	محل استارت/استپ	P00.01=1	مد کنترل	P00.00=1
پارامترهای نامی موتور	P02.01...05	شتاب استپ	P00.12=3s	شتاب استارت	P00.11=3s
فرکانس راستگرد	P10.02=80%	تکرار سیکل PLC	P10.00=2	S1 ترمینال	P05.01=1
				مدت راستگرد	P10.03=30s
				فرکانس توقف	P10.04=0
				مدت توقف	P10.05=10s
				فرکانس چیگرد	P10.06=-50%
				مدت چیگرد	P10.07=20s

با وصل کردن کلید K1 همزن طبق روال خواسته شده شروع به کار می کند.

مثال ۶: راه اندازی موتور با سرعت های ثابت

مотор با کلید S1 روشن شده و سرعت آن به فرکانس ۱۰ هرتز می رسد سپس با وصل کلید S2 سرعت آن ۲۰ هرتز و یا با وصل کلید S3 سرعت آن ۳۰ هرتز می گرد.



شتاب استارت	P00.11=3s	محل تنظیم فرکانس	P00.06=6	محل استارت/استپ	P00.01=1
S1 ترمینال	P05.01=1	پارامترهای نامی موتور	P02.01...05	شتاب استپ	P00.12=3s
فرکانس اول	P10.02=20	ترمینال S3	P05.03=17	S2 ترمینال	P05.02=16
		فرکانس سوم	P10.06=60	فرکانس دوم	P10.04=40

فرکانس	S1	S2	S3
P10.02=20%	وصل	قطع	قطع
P10.04=40%	وصل	وصل	قطع
P10.06=60%	وصل	قطع	وصل

مثال ۷: راه اندازی دو شتابه (پمپ کفسکش یا شناور)

برای جدا شدن سریع کف گرد فرکانس پمپ شناور در ۳۰ هرتز و بعد از آن به آرامی به فرکانس نامی پمپ می رسد.

Mحل تنظیم فرکانس	P00.06=0	محل استارت/استپ	P00.01=1	مد کنترل	P00.00=2
شتاب استپ اولیه (DEC1)	P00.12=3s	شتاب استارت اولیه (ACC1)	P00.11=3s	فرکانس نهایی	P00.10=50Hz
شتاب استپ ثانویه (DEC2)	P08.01=20s	شتاب استارت ثانویه (ACC2)	P08.00=20s	پارامترهای نامی موتور	P02.01...05
		سوییچ ACC/DEC	P11.16=10	فرکانس آستانه	P08.36=30Hz




با وصل کلید k1 فرکانس پمپ بسرعت به پارامتر P08.36 می رسد و بعد از آن به آرامی تا سرعت نامی موتور پیش می رود. در توقف نیز فرکانس به آرامی کاهش می یابد تا به پارامتر P08.36 برسد، بعد از این پارامتر فرکانس سریع به صفر می رسد.

مثال ۸) شمارش محصولات با استفاده کانتر داخلی اینورتر

از اینورتر برای کنترل نوار نقاله یک خط تولید استفاده می شود. در انتهای این نوار نقاله یک سنسور وجود دارد، هنگام عبور محصول از جلوی سنسور، به ازای هر محصول یک پالس در خروجی سنسور ایجاد می شود. درایو تعداد محصولات را می شمارد و وقتی که تعداد ۱۰۰ عدد محصول شمارش شد یک آلام صادر می کند.

محل تنظیم فرکانس	P00.06=1	محل استارت/استپ	P00.01=1	مد کنترل	P00.00=0
پارامترهای نامی موتور	P02.01...05	شتاب استپ	P00.12=3s	شتاب استارت	P00.11=3s
کامل شدن کانتر	P06.03=18	شمارش کانتر	P05.02=31	S1 ترمینال	P05.01=1
				تعداد محصول	P08.25=100



قدم هشتم: خطاهای و عیوب یابی

در صورتی که خطای (فالت) رخ داده، ابتدا منشاء آن را رفع نمایید (از پارامترهای (از پارامترهای P07.27 – P07.56 کمک بگیرید) سپس با دکمه خطای را پاک کنید تا دستگاه آماده استارت مجدد شود. در جدول زیر توضیحات برخی از فالتهای رایج را ملاحظه فرمایید:

کد خطای	نام خطای	دلایل احتمالی و توضیحات
OV1	اضافه ولتاژ هنگام راهاندازی	ولتاژ ورودی نرمال نیست یا موتور در مد ژئاتوری است. اگر ولتاژ نرمال است مقاومت ترمز اضافه کنید)
OV2	اضافه ولتاژ هنگام توقف	قرار دهید یا P00.12 را افزایش دهید یا سیستم ترمز دینامیکی (مقوومتی) اضافه کنید.
OV3	اضافه ولتاژ هنگام کار	ولتاژ ورودی نرمال نیست یا موتور در مد ژئاتوری هست. اگر ولتاژ نرمال است مقاومت ترمز اضافه کنید.
OC1	اضافه جریان هنگام راهاندازی	موتور/کابل اتصالی دارد. یا بار سنگین است، P00.11 را افزایش دهید یا P00.00 را تغییر دهید. همچنین Auto tune را انجام دهید
OC2	اضافه جریان هنگام توقف	قرار دهید یا P00.12 را افزایش دهید
OC3	اضافه جریان هنگام کار	موتور/کابل اتصالی دارد یا بار مشکلی دارد. اگرنه، P00.00 را تغییر دهید و Autotune را انجام دهید.
UV	افت ولتاژ	ولتاژ ورودی بیش از حد کم است.
OL1	اضافه بار موتور	بار بزرگتر از توان نامی موتور است، یا جریان موتور به درستی تنظیم نشده است تنظیمات نامی موتور و P02.27 را بررسی کنید.
OL3	آلام اضافه بار	بار را با توجه به تنظیمات 10.10 - P11.08 بررسی کنید
OL2	اضافه بار اینورتر	عدم تناسب اینورتر و بار/کیفیت هیتسینینگ/خرابی فن/اضافه گرمای محیط/ عدم تهویه مناسب، زمان شتاب گیری خیلی کم.
OH1,2	گرم شدن اینورتر	موتور/کابل اینورتر مشکل دارد یا بار با اینورتر متناسب نیست/ در غیر این صورت P00.11 را افزایش دهید
oUT1, 2,3	اتصال کوتاه در خروجی	فازهای ورودی را چک کنید
SPI	قطع فاز ورودی	فازهای خروجی و بالанс جریان های خروجی را چک کنید
SPO	قطع فاز خروجی	اتصال سنسور(ترانسمیتر) بکمک پارامتر P17.24 چک شود
PIDE	قطع بودن سنسور	اتصال کنترل پتل ضعیف است. برد کنترل مشکل دارد.
ITE	اتصال ضعیف پتل	

قسمت نهم مشخصات Breaker، کنتاکتور و مقاومت ترمز درایو های GD20

مدل اینورتر	Breaker (A)*	Current Rate of contactor (A)**	مقاومت ترمز***			یونیت ترمز
			اندازه مقاومت (Ω)	توان برای بار (KW) معمولی	توان برای بار (KW) سنگین	
GD20-0R4G-S2	10	9	200	≥ 0.2	≥ 0.38	
GD20-0R7G-S2	16	12	130	≥ 0.2	≥ 0.38	
GD20-1R5G-S2	25	25	65	≥ 0.4	≥ 0.75	
GD20-2R2G-S2	40	32	50	≥ 0.5	≥ 1.1	
GD20-0R7G-4	6	9	440	≥ 0.2	≥ 0.38	
GD20-1R5G-4	10	9	220	≥ 0.4	≥ 0.75	
GD20-2R2G-4	10	9	200	≥ 0.5	≥ 1.1	
GD20-004G-4	25	25	110	≥ 1	≥ 2	
GD20-5R5G-4	32	25	80	≥ 1.4	≥ 2.8	
GD20-7R5G-4	63	50	60	≥ 1.9	≥ 3.8	
GD20-011G-4	63	50	41	≥ 2.8	≥ 5.5	
GD20-015G-4	63	50	30	≥ 3.8	≥ 7.5	
GD20-018G-4	100	65	25	≥ 4.5	≥ 9	
GD20-022G-4	100	80	20	≥ 5.5	≥ 11	
GD20-030G-4	125	95	15	≥ 7.5	≥ 15	
GD20-037G-4	160	115	13	≥ 9.5	≥ 18.5	
GD20-045G-4-B	200	170	10	≥ 12	≥ 25	
GD20-055G-4-B	200	170	8	≥ 14	≥ 30	
GD20-075G-4-B	250	205	6.5	≥ 20	≥ 40	
GD20-090G-4-B	315	245	5.4	≥ 24	≥ 48	
GD20-110G-4-B	350	300	4.5	≥ 29	≥ 60	
GD20-045G-4	200	170	10	≥ 12	≥ 25	DBU100 H-110-4
GD20-055G-4	200	170	8	≥ 14	≥ 30	
GD20-075G-4	250	205	6.5	≥ 20	≥ 40	
GD20-090G-4	315	245	5.4	≥ 24	≥ 48	
GD20-110G-4	350	300	4.5	≥ 29	≥ 60	DBU100 H-160-4

*توجه: پیشنهاد می شود برای حفاظت بهتر به جای Breaker از فیوز تند سوز aR (Fast fuse) استفاده شود.

**توجه: از کنتاکتور برای روشن یا خاموش کردن موتور یا اینورتر استفاده نشود.

***توانهای اعلامی پیشنهادی می باشند، در عمل توان مقاومت با توجه به بار اینورتر می تواند کمتر یا بیشتر از موارد فوق باشد.